

## Nouvelle fuite de pétrole en mer de Bohai

Dossier de la rédaction de H2o  
November 2011

La filiale Tianjin de la China National Offshore Oil Corp. - CNOOC, la principale entreprise chinoise de pétrole offshore, a révélé qu'elle avait découvert la fuite suite à l'apparition d'une nappe de pétrole à la surface de l'eau, près du champ pétrolifère 9-3 ouest de Jinzhou, dans le golfe de Liaodong, au nord du pays. Selon le rapport de la firme, l'origine de la fuite serait un tuyau sous-marin endommagé par les ancres des bateaux qui traversent le golfe. L'Administration chinoise chargée des océans a lancé des mesures d'urgence de niveau trois pour lutter contre cette fuite et a déployé un avion et un navire de supervision pour évaluer tout dommage éventuel. L'accident survient après la promesse du gouvernement d'inspecter les opérations de forage et d'exploration des plateformes pétrolières commerciales. Cet engagement constituait la réponse à une grave fuite produite en juin dans le golfe de Bohai, entraînant de lourdes pertes pour le secteur touristique local et l'élevage aquatique. La mer de Bohai est le golfe le plus intérieur de la mer Jaune ; il abrite les baies de Laizhou, Liaodong et Bohai.

Agence de presse Xinhua - China.org.cn 16-10-2011